

Návod na uvedenie do prevádzky vývojových sád

1. Úvod

Vážený zákazník! Ďakujeme za nákupy v spoločnosti TME! V snahe o ochranu životného prostredia Vám dávame k dispozícii tento skrátený návod na obsluhu. Pred zahájením práce so zariadením sa, prosím, pozorne s ňou oboznámte. Navštívte tiež stránku www.tme.eu. V skrátenom návode na obsluhu sa nachádzajú ilustračné obrázky, ktoré sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu zariadení. Nevplyýva to však na ich základné vlastnosti.

2. Účel zariadenia


Zariadenie určené na účely testovania a vývoja.

3. Príprava na prácu a prevádzku

- Sadu zapojte podľa pokynov výrobcu.

4. Bezpečnostné opatrenia

- Sada je určená výlučne na prácu vo vnútri.
- Sadu je nutné napájať zo zdroja napätia spĺňajúceho požiadavky uvedené v návode na obsluhu.
- Elektrické prepojenia v sade vykonávajte pomocou vodičov alebo káblov spĺňajúcich požiadavky uvedené v návode na obsluhu.
- Za účelom zabezpečenia ochrany pred rizikom vzniku požiaru je nutné v zariadení použité poistky (ak sa v ňom nachádzajú) po ich vypálení vymeniť na poistky presne toho istého typu (t.j. s takými istými menovitými hodnotami prúdu, napätia a s takou istou vypínacou schopnosťou).
- Ak je sada vybavená krytom, nie je možné ju používať bez krytu. Kryt musí byť pevne pripevnený k zariadeniu.
- Sadu nie je možné pripájať alebo používať v prípade viditeľného poškodenia ktorejkoľvek jej časti.
- Ak sa na zariadení nachádzajú ventilačné otvory, nezakrývajte ich. Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia.
- Zariadenie je citlivé na elektrostatické výboje ESD. Za účelom ochrany elektronických obvodov pri práci so zariadením zaistíte správne odvádzanie elektrostatického náboja.
- Zaistíte, aby zariadenie pracovalo v stabilnej horizontálnej polohe.
- Sadu je možné používať len v suchom prostredí. Nedovoľte, aby sa zariadenie dostalo do kontaktu s kvapalinami - hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia.
- Sadu čistite suchou utierkou alebo pomocou stlačeného vzduchu. Ak je zariadenie vybavené krytom, kryt je možné čistiť vlhkou handričkou a jemnými čistiacimi prostriedkami.
- Dodržujte pokyny uvedené v užívateľskej príručke sady.
- Používané elektrické a elektronické zariadenia nie je možné skladovať spolu s inými odpadmi. Zariadenie uskladnite na miestach, ktoré sú na to špeciálne určené.



TME Slovakia, s.r.o.

Hollého 9021/6, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 45 241 791 DIČ: 2022913860 IČ DPH: SK2022913860
Výška vlastného kapitálu: 50 000 EUR